

ISOE European Symposium- Uppsala 26-28 june 2018

OPERATIONAL RADIOLOGICAL PROTECTION REGULATORY TREATMENT APPLIED TO THE IMPLEMENTATION OF THE CONTAINMENT FILTERED VENTING SYSTEM AND THE ALTERNATIVE EMERGENCY MANAGEMENT CENTER

P. Diaz Arocas (<u>pda@csn.es</u>), M.L. Rosales (<u>mlrc@csn.es</u>), J. Peña (<u>jpg@csn.es</u>), T. Labarta (<u>tlm@csn.es</u>)





- What *s* the framework?
 - Background
 - Requirements
- What have we carried out?
 - FCVS
 - AEMC
- What have we got?
 - Conclusions
 - Lessons learned





What *s* the framework?



Δ

Background

- EC declared "safety of all EU NPPs should be reviewed: Stress Test (ST)". Additional reassessment of facility safety margin by considering events occurred in Fukushima.
- Analysis had to be performed by licensees an independently reviewed by each regulatory body.
- CSN sent complementary technical instructions to the Spanish NPPs requiring to carry out the ST.
- CSN required additional specific analysis to NPPs licensees to face up situations beyond design bases that will produce loss of large areas of the plant.
- Licensees propose several mitigation actions and to built an alternative emergency management Center (AEMC).
- CSN positively valued and accepted these proposals. Additional analysis and criteria were required to unify approaches.
- Presentation focused on:
 - Containment Filtering Venting System (CFVS) to protect the containment by reducing excessive containment pressure
 - Alternative emergency management center (AEMC) to manage the emergency



Main Requirements

- **Compatibility** between individual workers protection and feasibility of performing mitigation actions.
- Review of **dose reference levels**:
 - 500 mSv: workers that perform actions to mitigate the accident and its consequences.
 - 50 mSv: workers with assigned activities but are not directly part of the mitigation actions.
- Licensees had to review RP key topics in the severe accident management guidelines (SAMGs). Analysis should:
 - To identify critical manual actions in the strategy proposed in the SAMGs
 - To specify zones, areas or cubicles where local manual actions should be performed.
 - To define RP condition in several accident scenarios and to estimate the resulting worker doses.
 - To provide remote actions/tools to reduce doses when zones are radiologically unaccessible.
- Definition of **RP needs**: human resources, personal protection equipment (PPE), radiation and contamination detectors, etc.
- Worker **training** needs in the Emergency Plans





What have we carried out?



Main activities

- To define criteria for approaches harmonization in the analysis and selection of CFV scenarios
- To review requirements
- Identification of worker actions in guidelines associated to SAMGs
- Availability of RP resources (human & equipment)
- To agreed Rad-classification under severe accident conditions
- To develop an information sheet similar to radiological work permit
- To develop a methodology for regulatory assessment.
- To share evaluation results with operators in order to face difficulties and to reach agreed solutions



8 Rad-classification based on estimated radiological conditions								
DOSE RATE	RADIOLOGICAL CLASSIFICATION	LOCAL ACTION TO BE PERFORMED	POST-ACTIONS					
≥ 10 Sv/h ≥ 1 Sv/h	UN-ACCESSIBLE UN-ACCESSIBLE	NOT ALLOWED Not allowed	No•Pront TLD reading•Biodosimetry•Medical attention•External decontamination•Internal dosimetry					
>100mSv/h	UN-ACCESSIBLE / ACCESSIBLE- TIME LIMITED	Planned actions to avoid severe accident conditions	 Immediate TLD reading External decontamination Internal dosimetry 					
10> mSv/h>100	ACCESSIBLE- TIME LIMITED	No planned actions to avoid accident progress and/or reduce radiological emissions	 Recommending pront TLD reading External decontamination Internal dosimetry 					
< 10mSv/h	Accesible	Planned/un-planned actions	 External decontamination Internal dosimetry 					



Worker guideline sheet associated to SAMGs.- Main content

Radiological	Un-accessible	Un-accessible	Un-accessible	Accessible	Accessible	
classification	≥10 Sv/h	≥ 1 Sv/h	>100mSv/h	10< mSv/h <	<10mSv/h	
				100		
Activities	Not allowed	Not allowed	Limited time	limited time	All	
Dose rate						

- Zones classification under the accident conditions
- Activities description
- Structures Systems and Components (SSC) that contributed to the source term
- Available Radiation Monitoring equipment and where these are located.
- Expected radiological and dosimetry conditions
- General instructions to the worker: DLD, TLD, number of workers in each team,...
- Specific instructions: i.e. thyroid blocking lodine prophylaxis, Personal Protection Equipment, etc.
- Map with the selected route (main route) and the alternative one



Worker guideline sheet* 10

	ANITS.	"VENTEO FILTRADO DEL RECINTO DE CONTENCIÓN"	ESC que pueden con- tribuir al término fuente:	Válvulas del sist de carga, en la sa Línea del propio	ema CS y bomba la 1S25. venteo filtrado.	Monitores de radia- ción:	Monitor de alto rango RM-1/2-RE- 6771 (Salvaguardias -5,00, sala de penetraciones mecánicas) Monitores de proceso RM-X-RE-		Itinerario de acceso a sala 2520, edifício de Salvaguardias cota -5,00 l		
	SVFC	UNIDAD 2					6797/98/99 (chimene Monitor de proceso X-RE-50A-TMI (ch	a de Auxiliar) de alto rango RM- imenea de Auxi-			
	Precauciones: Operacionalmente se considera desaconsejable el retorno al CAGE durante el venteo, sulvo que las condiciones meteorológicas permitan la evacuación del edificio de Salva- guardías. Esta consideración se tendrár en ceneta por el Responsable del Grupo de Con- trol Radiológico en aquellas situaciones en las que la dirección de la pluma sea opuesta a la dirección del CAGE. En la medida de lo posible, se recomienda la espera en el CAO, situado en el edificio de acceso a zona controlada, o en alguna ubicación cercana y segura desde el panto de vinta radiológico nos nerminas las interchinete denomentera de la neutorción empiries.		Condiciones radioló- gicas	Para la estimació las dos unidades - Por inha contene - Por irra	liar) Para la estimación de las condiciones radiológicas, el escenario seleccionado es aquel en el que las dos unidades ventean. Las dosis se han desglosado en dos contribuciones: - Por inhalación y exposición externa a la nube radiactiva (puntos de emisión: fugas de contención y chimenea de venteo) Por irradiación externa desde el tanque de venteo.						
	Provident de	ecto no fuese posible, porque las condiciones radiológicas no lo permiten, permanecerán con protección respiratoria durante la espera.	Clasificación radio- lógica:	INACCESI- BLE ≥ 10 Sv/h	INACCESIBLE ≥1 Sv/h	INACCESIBLE > 100 mSv/h	ACCESIBLE > 10 y < 100 mSv/h	ACCESIBLE < 10 mSv/h			
	las actuaciones a realizar para	de Como escenario de accidente severo se na secegido un accidente de perinda de rerrigerate (LOCA) y la piedida de alimentación eleterica, tantos exterior como interior. Diche escenario ara se postula simultàneamente en ambas unidades. fil- Se da crédito a la refrigeración del nécleo mediante la turbohomba de agua de alimentación asxiliar (TBAF) hasta que se ague el agua en los tanques de AF y CD, por lo que el dado al micleo no se inicia hasta has 53,55 horas después del disparo del reactor. Se analizza dos rutas: - Reta principal: desde el CAGE hasta el edificio de Salvaguardias de Unidad 2 entrando	Actuaciones:	Ninguna	Salvamento	Limite tiempos	Límite tiempos	Cualquiera	P0 0 0		
	el venteo fil- trado del Re-		Tasa de dosis:				х				
cinto d tención	cinto de Con- tención:		Valoración dosimé- trica:	Dosis estimada 5+15 mSv/persona	Tarado del dosíme - Dosis int - Tasa de o	tro: egrada: 50 mSv losis: 90 mSv/h	Tiempo estimado de actuación: 9-10 horas	Se recomienda presencia conti- nua de monitor de PR			
		por el acceso a zona controlada (CAF) Ruta alternativa: desde el CACE hasta el portion de la zona de tanques de Unidad 1 para acceder al edificio de Salvaguardías de Unidad 2.	Instrucciones Genéricas								
		Previo al inicio del venteo filtrado deben abrirse las 2 vàlvulas del subsistema de nitrògeno del SVFC situadas en exteriores, cerca del edificio de venteo filtrado. Estas vàlvulas se abrirán entre las 0-10 horas desde el inicio del succeso, en vista a las previsiones de puesta en servicio del SVFC. En este intervalo de tiempo no se ha renderida dafo al núcleo, nor lo euro na anli-	 Se ha producido daño al núcleo. Se recomienda la actuación por parejas. Llevar TLD y DLD. Utilizar casco, gafas y calzado de seguridad. Si la presencia del monitor de PR no es posible, llevar un equipo FAG de vigilancia de la radiación. Si no existe transmisión remota por voz anotar y/o grabar las lecturas del equipo FAG según se aproxima al cubiculo. Si is e dispone de medios de grabación de TV, grabar toda la intervención con especial cuidado a las interferencias físi- 					Monitores de radiación y puntos calientes, Salvaguardías cota -5,00 U-II			
		can medidas de protección radiológica en el exterior. Antes de realizar el primer venteo, se procederá a la apertura de las 2 válvulas de aislamiento del subsistema de nitrógeno situadas en la sala 2520, cerrándose una vez finalizada la inertiza-									
		cion dei sinoma. Las siguientes acciones manuales son nocesarias para realizar el accionamiento y cierre del venteo filtrado del Recinto de Contención:	 cas que se puedan encontrar en el itinerario al cubiculo. Leer con frecuencia el dosimetro DLD y asegurar que no se han activado sus alarmas. Para asegurar que la alarma se oye conectar un auricular. Si se nostula ambiente con calor o sofocante. Ilevar turbinas autoflow para facilitar la respiración. 								
		Inicio del ventes filtrado: Apertara de las dos válvulas de aislamiento de la contención y bloqueo de las mismas en posición abierta. Sala 3520. 	 Si hay riesgo de ene Finalizada la interve portátil de contamin 	ontrar agua o fugas de agua en el itinerario, llevar botas impermeables. nción despojarse de todo el vestuario antes de la medida en el pórtico beta o medida con detector ación.			npermeables. en el pórtico beta o me				
		Fin del venteo filtrado: - Cierre de las dos válvulas manuales de aislamiento de la contención y bloqueo en posición	 Se recomienda una ducha previa a la medida en el pórtico beta. Llevar sistemas portátiles de iluminación. 								
		cerrada. Sala 2520. Tras el venteo filtrado y antes de realizar un venteo sucesivo, puede ser necesario realizar una	Instrucciones especiales					0et = 0 161			
		inspección de la instrumentación de nivel situada en la sala de control local del edificio del vente filtrado. Esta comprobación no es requerida, ya que el venteo filtrado tiene capacidad para operar de forma autonoma durante 72 horas. No obstante, se ha considerado en los calcu- los según criterios conservadores. A continuación se indican las dosis a recibir durante la realización de un venteo en aquel esce-	 Se requiere la profilaxis con yodo. Se requiere el uso de máscara completa con filtros de partículas y yodo. Se dispondrá de equipo de radiocomunicaciones. Se valorará el uso de equipo autónomo de iluminación. Ningún desplazamiento debe coincidir con los propios venteos. Se considera que el operador permanecerá dentro del 								
		nario en el que las des unidades ventean de forma simultánea. Se han calculado las dosis para el caso más desfavorable en el que se regresaria al CAGE una vez abierto el venteo, existiendo por tanto desplazamientos durante el venteo. Se han tenido en cuenta las dos rutas posibles.	 veritario ue savaguarutas durante el venteo. Vigitar los monitores de radiación ambiental como parte del seguimiento. Vestuario a utilizar: buzo de algodón, buzo de tela (tyvek), guantes de algodón y guantes de goma, calzado de seguridad e nona controlada, cubrecalzado, cubrecalzado, cubrecalzado, cubrecalzado, cubrecalzado, cubrecalzado, cubrecalzado, estarguardad, estarguardad, estarguardad, cubrecalzado, cubrecalzado, cubrecalzado, cubrecalzado, cubrecalzado, cubrecalzado, estarguardad, estarguardad, estarguardad, estarguardad, estarguardad, cubrecalzado, cubrecalzado, cubrecalzado, cubrecalzado, estarguardad, estarguardad								
			 Disponer de los siguientes equipos de vigilancia radiológica: radiametro y radiametro con pértiga. Realizar un control pasivo de la exposición interna tras la intervención. 					1 19 1 19			

*With Almaraz NPP permission









Worker guideline sheet*

	"VENTEO F		 Cerrar y bloquear la segunda válvula de aislamiento de la contención (0XL10-S002) en C0416. Finaliza el segundo venteo. 							
ALMARTZ	LOS TRABAJADOR		 Control de nivel del filtro - opcional - desde la sala de control del Edificio del S El operario y el Técnico Experto en Protección Radiológica vuelven al CAGE. 							
TRILLO	The start start start									
	filtrado:		CONTROL	DEL NIVEL D	EL FILTRO					
	PRIMER VENTEO:		Si tras 72 h del filtro (op	desde el inicio cional):	del primer ve	enteo es ne	ecesario realizar	un control del nive		
	l operario junto con un CAGE a C0416.		 operario junto con un Técnico Experto en Protección Radiológica se trasladan desde e CAGE a la sala de control del edificio del SVFC. 							
	 Abrir y bloquear la S002) en C0416. 		Comprobar el nivel del filtro. 6 h para renoner agua del filtro, pero solo pasa a controlar de vez en cuando para ne							
	 Abrir y bloquear la \$205) en C0416 		recibir dosis del filtro (1 h). El operario y el Técnico Experto en Protección Radiológica vuelven al CAGE.							
	 Abrir y bloquear la S206) en C0416. El 		SE PROCURARĂ QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJADORES QUE INICIAN Y CIERRAN AMBOS VENTEOS SEAN DIFERENTES (4 EQUIPOS)							
	 Vigilar el indicador 	ESC que pueden	Línea del propie	venteo,			XQ01J106 si se accede desde el ZB			
	la línea de entrada al	contribuir al término fuente:	filtro y nube radiactiva Mon exterior.		nitores de radiación:		Monitores de la red de vigilancia exterior en trayectos desde el CAGE			
	en C0416, se debe e de aislamiento de la	Condiciones radiológicas Clasificación radiológica:	Para la estimación de las condiciones radiológicas, el escenario seleccionado es aquel en e que la central ventea. Las dosis se han desglosado en dos contribuciones:							
	 Cerrar y bloquear la S205) en C0416. 		 Por inhalación y exposición externa a la nube radiactiva (puntos de emisión: fugas de contención y chimenea de venteo). Por intradiación externa dereda to ubación y al filtra de venteo. 							
	 Abrir y bloquear la ş C0416. Comienza e 		 For traditione externa dessue la tuberta y el titto de venteo. Se ha realizado una estimación conservadora asumiendo que la concentración de actividad en e interior de la sala Colto Sería la misma que en el exterior 							
	Los trabajadores se tra									
Acciones a realizar	mismas personas) para		INACCESIBLE	INACCESIBI	E INACCE	SIBLE	ACCESIBLE	ACCESIBLE		
Acciones a realizat	Los trabajadores salen		≥ 10 Swn	≥ i Sv/n	> 100 m	isv/n	> 10 y < 100 mSv/	< 10 mSv/h		
	 Cerrar y bloquear la en C0416. 	Actuaciones:	Ninguna	Salvamento	Limite ti	empos	Límite tiempos	Cualquiera		
	 Cerrar v bloquear la 	Tasa de dosis:			х		х			
	en C0416. Finaliza e				En los tra entre el (ayectos CAGE	En C0416 (con máscara)			
	 Control de nivel del El operario y el Técnico de realizar el 2º venteo 				y C04	416				
			Dosis recibidas en la realización de los venteos:							
	SEGUNDO VENTEO:	: n a a <u>fi</u> Valoración dosimétrica: <u>c</u> b a	La dosis total recibida en los trayectos por un trabajador que participase en todas acciones del 1º y el 2º venteo es 140 mSy							
	l operario junto con u ha de ser el mismo equi		Dosis recibidas en la sala de operación del edificio de venteo:							
	 Abrir y bloquear la S002) en C0416. 		El acceso a esta sala es opcional y se realizaría tras el 2º venteo, con el venteo filtr cerrado, para comprobar el nivel de agua en la vasija de filtros. La tasa de dosis estim							
	 Abrir la primera vál en C0416. <u>Comienz</u> 		en la sata es de 1,55 mSv/n y el tiempo de permanencia estimado para la comprobac del nivel de agua y reposición del agua es de 1,02 horas, por lo tanto la dosis recit sería 1,57 mSv.							
	Los trabajadores se ti personas).a las 14 hora:		Partiendo de lo anterior, se estima que la dosis individual recibida durante la realización d venteo sería de 142 mSv (para una persona que realizara los dos venteos).							
	Los trabajadores salen		Tarado del dosi		dosimetro: T		estimado de	Presencia continua		
	 Cerrar y bloquear la 		Dosis estimada	- Dosis integr	ada: 200 mSv	actu	iacion:	ersonal de Protecci		
	en C0416.		142 mSv/persona	- rasa de dos	a. 350 mav/h	35	horas	Radiológica.		
					1					

Instrucciones genéricas

- Se recomienda la actuación por parejas.
- Llevar TLD y DLD.
- Utilizar casco, gafas y calzado de seguridad.
- Si la presencia del monitor de PR no es posible, llevar un equipo de vigilancia de la radiación. Si no existe transmisión remota por voz anotar y/o grabar las lecturas del equipo según se aproxima al cubículo.
- Si se dispone de medios de grabación de TV, grabar toda la intervención con especial cuidado a las interferencias físicas que se puedan encontrar en el itinerario al cubículo.
- Leer con frecuencia el dosímetro DLD y asegurar que no se han activado sus alarmas. Para asegurar que la alarma se oye conectar un auricular.
- Si se postula ambiente con calor o sofocante, llevar turbinas autoflow para facilitar la respiración.
- Si hay riesgo de encontrar agua o fugas de agua en el itinerario, llevar botas impermeables.
- Finalizada la intervención despojarse de todo el vestuario antes de la medida en el pórtico beta o medida con detector portátil de contaminación.
- Se recomienda una ducha previa a la medida en el pórtico.
- Llevar sistemas portátiles de iluminación.

Instrucciones especiales

- Se requiere la profilaxis con yodo.
- Se requiere el uso de máscara completa con filtros de partículas y yodo.
- Se dispondrá de equipo de radiocomunicaciones.
- Se valorará el uso de equipo autónomo de iluminación.
- Se procurará que intervengan equipos de trabajadores diferentes en las accioi
- Vigilar los monitores de radiación ambiental como parte del seguimiento.
- Vestuario a utilizar: buzo de algodón, buzo de tela (tyvek), guantes de algodó seguridad en zona controlada, cubrecalzado, cubrecabezas, caseo de segurida
- Disponer de los siguientes equipos de vigilancia radiológica: radiámetro y ra
- Realizar un control pasivo de la exposición interna tras la intervención.

Acceso desde el edificio ZB







*With Trillo NPP permission



12 АЕМС









13 AEMC-Trillo NPP*. Building distribution



*With Trillo NPP permission



AEMC worker routes*

From AEMC to the



Coming back to AEMC Firemen Depósito de aguas Ŧ cialmente contaminada Sala de C Sala de primers Oficiney almatén de P.R. Servicios de is urger Vestuario Frio Laboratorio de medidas Pasillo :



*With Trillo NPP permission





What have we got?



16 Conclusions

- Radiological estimations allow us to face some difficulties that have to be solved under severe accident conditions and anticipate solutions
- Also, it allows to identify needs of resources to be used under severe accident conditions
- Reference level were reviewed
 - Effective dose <500 mSv: workers who perform local manual actions to mitigate the accident and its consequences
 - 50 mSv workers who perform other support and auxiliary missions not directly part of mitigation actions
- CFVS and AEMC were identified as additional measures to be implemented in all Spanish NPPs sites



Conclusions (2)

- > RP criteria harmonization among NPPs regarding to:
 - The general scope of the situations to be analyzed (expert judge to select actions)
 - The methodology to be used considering atmospheric releases and most significant contributions from systems and components
 - Common zones classification under extreme accident conditions and its application to each case
 - Worker radiological protection feasibility in the local manual actions foreseen (< RL)
 - Definition of a worker guideline sheet similar to work permit
- Procedures for RP control at AEMC
- Worker training (manual actions and RP) in the NPP Emergency Plans



18 Lessons learned

- Licensees and regulator discussions were promoted to reach solutions to be implemented in severe accident management
- Radiological habitability is a key issue in the analysis of mitigation actions
- To adapt Spanish regulations to new recommendations (reference levels)
- The need of criteria harmonization
- To integrate radiation protection issues in emergency preparedness and plans